

Beratungsvorlage zu TOP 9

**Freiwillige Feuerwehr
- Vergabe von Aufträgen**

Gremium	Gemeinderat
Sitzung	Öffentlich
Sitzungstag	15.07.2020
AZ	131
Bearbeiter	HALin Schill

I. Allgemeine Bemerkungen

Im Zuge der TÜV Prüfung wurden am Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 der Freiwilligen Feuerwehr Mängel des Lichtmastes sowie der elektrischen Überwachung vom Dachkasten festgestellt.

Ein Angebot der Firma Rosenbauer Deutschland GmbH in Höhe von 12.981,58 € liegt vor. Die Einholung von weiteren Angeboten ist in diesem Fall nicht sinnvoll, da über die Firma bereits das Löschgruppenfahrzeug ausgerüstet wurde.

II. Haushaltsrechtliche Stellungnahme

Im Haushalt 2020 sind Mittel für die Haltung von Fahrzeugen eingeplant.

III. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt der Fa. Rosenbauer Deutschland GmbH den Auftrag in Höhe von 12.981,58 € zu erteilen.

Anlage:
Angebot der Firma Rosenbauer Deutschland GmbH

BM zur Kenntnis _____

Rosenbauer Deutschland GmbH, R.-Breitscheid-Str. 79, 14943 Luckenwalde

Bürgermeisteramt Sölden
Herr Frei
Staufener Straße 4
79294 Sölden

Rosenbauer Deutschland GmbH
 Vertriebszentrum Karlsruhe
 Carl-Metz-Straße 9
 76185 Karlsruhe, Deutschland

Tel.: +49 721 5965-0
 Fax: +49 721 5965-172
 rbd.karlsruhe@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com

Angebot SKR9402

Karlsruhe, 25.02.2020

Kundennr. 02054056

Michael Christian DW 268 / Fax
 christian.michael@rosenbauer.com
 Vertreter: Andreas Leingang

Gültig bis: 25.05.2020
 Ihre Anfrage per Email, vom 15.02.2019

Seite 1

Lieferadresse - Kundennr. 02090287

Rosenbauer Deutschland GmbH
 Vertriebszentrum Karlsruhe
 Sölden - Lichtmast
 Carl-Metz-Straße 9
 76185 Karlsruhe

Kunde:Feuerwehr Sölden
 Auftragsnummer:V039280
 Gerätenummer:0000032112
 Baujahr:2005
 Typ:LF10/6

Bearbeiter: Andreas Leingang

AP:Herr Stefan Frei
 Anschrift:Mattenhofweg 8, 79294 Sölden
 Telefon:0172/7409444

Reparaturumfang:
 Lichtmast erneuern

Pos.	Artikel	Menge	Einh.	Einzelpreis	Preis / %	Total EUR
0010	875700AK					
	Arbeitsstunde Service Karosseriearbeiten					
	Lichtmast erneuern					

Bürgermeisteramt Sölden

Angebot SKR9402

Seite 2

Pos.	Artikel Menge	Einh.	Einzelpreis	Preis / %	Total EUR
	15,00	Std.	119,00		1.785,00
0020	875700AF Arbeitsstunde Service Fahrzeugreparaturen elektrisch anklemmen und Probelauf				
	10,00	Std.	107,00		1.070,00
0030	ETEIL Lichtmast pneumatisch mit Dreh- und Schwenkkopf kompl. Steuerung und 4x 50W LED				
	1,00	Stück	6.611,95		6.611,95
Zwischensumme					9.466,95
0040	875700AF Arbeitsstunde Service Fahrzeugreparaturen Nachrüstung Dachkasten Überwachung und Beleuchtung				
	6,00	Std.	107,00		642,00
0050	875700DP Diagnosepauschale im CAN-System des Aufbaus extern				
	1,00	Stück	55,00		55,00
0060	586946 Magnetschalter schließer für Rollladen				
	1,00	Stück	52,66		52,66
0070	053859-001 Magnet für Rollladenschalter 80x23mm				
	1,00	Stück	3,48		3,48
0080	04570A-001 TRAEGERPROFIL F. ROLLLADENFUEHRUNGSPROFIL				
	2,00	Stück	24,69		49,38
0090	849260-001 Abdeckprofil für LED Trägerprofil Konzernrollladen 2012				
	7,00	m	7,98		55,86
0100	855658-001 VERSCHLUSSSTOPFEN F. LED TRAEGERPROFIL KONZERNROLLLADEN 2012				
	2,00	Stück	2,50		5,00

Bürgermeisteramt Sölden

Angebot SKR9402

Seite 3

Pos.	Artikel Menge	Einh.	Einzelpreis	Preis / %	Total EUR
0110	848060-001 Stecker mit Kabel für LED Streifen konfektioniert mit Superseal Kontakten & Bougierrohr				
	2,00	Stück	15,73		31,46
0120	847249 LED-Leuchtenstreifen weiß				
	1,00	Rolle	347,10		347,10
Zwischensumme					1.241,94

Angebotssumme		EUR	10.708,89
KLEINMATERIAL			200,00
Endbetrag		EUR	10.908,89
+ 19,00% MwSt von			10.908,89
Endbetrag		EUR	12.981,58

Lieferung	EXW "ab Werk" Karlsruhe (incoterms 2010)
Versand	Abholung
Zahlung	14 Tage netto ab Rechnungsdatum

Leistungszeitraum: nach Absprache

Reparaturort: Karlsruhe

Wir möchten darauf hinweisen, dass die veranschlagten Kosten auf Grund unserer Erfahrungswerte erstellt wurden und behalten uns das Recht vor, die tatsächlich erbrachten Leistungen in Rechnung zu stellen.

Das Fahrzeug muss frei von etwaigen Fremdstoffen (außer Wasser) sein.

Für evtl. Restmengen stellt der Auftraggeber jeweils das

Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung.

Arbeiten im Bereich von Fremdstoffen dürfen ohne Vorliegen des

Bürgermeisteramt Sölden

Angebot SKR9402

Seite 4

Pos.	Artikel Menge	Einh.	Einzelpreis	Preis / %	Total EUR
------	------------------	-------	-------------	-----------	--------------

Sicherheitsdatenblattes nicht ausgeführt werden.

Nach Überstellung Ihres Fahrzeuges wird eine Eingangsinspektion durchgeführt. Sollten dabei veränderte oder zusätzliche Mängel festgestellt werden, wird Ihnen dafür ein Nachtragsangebot unterbreitet.

Es ist dann mit einer entsprechend verlängerten Standzeit Ihres Fahrzeuges im Werk zu rechnen.

Sollten Sie sich für unser Angebot entscheiden, bitten wir Sie, uns einen schriftlichen Auftrag, unter Bezugnahme auf diesen Kostenvoranschlag, zukommen zu lassen.

Achtung: Gefahrgut enthalten.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir unter o.g. Ruf-Nr. jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über Ihren geschätzten Auftrag freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Rosenbauer Deutschland GmbH

i.V. Matthias Krain

i.V. Christian Michael

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist ohne Unterschrift gültig.